

〔業務の概要〕

- 件 名 四之宮水再生センター 防臭蓋補修工事
- 工事場所 四之宮水再生センター（平塚市四之宮四丁目 19 番 1 号）
- 期 間 契約日から令和 6 年 2 月 16 日まで
- 工事概要

* 内 容

水処理施設にある開口部に設置された覆蓋について取替えを実施し、維持管理の安全を確保するものです。

* 対象施設

- ・ 四之宮水再生センター 4 系・5 系・6 系反応タンク、4 系^プリアレーションタンク