

〔業務の概要〕

- 件 名 四之宮水再生センター 管廊漏水補修工事
- 工事場所 四之宮水再生センター（平塚市四之宮四丁目 19 番 1 号）
- 期 間 契約日から令和 6 年 2 月 29 日まで
- 工事概要

* 内 容

北系管廊において、継手部からの漏水により铸铁管や電気ケーブルを劣化させているため補修するものです。

* 対象施設

- ・ 四之宮水再生センター 北系管廊