

## 〔業務の概要〕

- 件 名 柳島水再生センター 低段沈砂池点検蓋等補修工事
- 工事場所 柳島水再生センター（神奈川県茅ヶ崎市 1900 番地）
- 期 間 契約日より令和 6 年 2 月 2 日まで
- 工事概要

### \* 内 容

低段沈砂池内のマンホール蓋および床面開口部・グレーチングにおいて、硫化水素の影響により著しく劣化しているため補修するものです。

### \* 対象施設

- ・ 低段沈砂池内点検蓋等