

## 〔業務の概要〕

- 件 名 四之宮水再生センター 防臭蓋補修工事
- 工事場所 四之宮水再生センター（平塚市四之宮四丁目 19 番 1 号）
- 期 間 契約日より令和 7 年 2 月 14 日まで
- 工事概要
  - 防臭蓋補修工事
  - \* 内 容
    - 水処理施設にある開口部に設置された覆蓋について、劣化が進行した箇所の取替えを実施し、維持管理の安全を確保するものです。
  - \* 対象施設
    - 5 系最初沈殿池