

〔業務の概要〕

- 件 名 酒匂水再生センター 濃縮汚泥混合槽施設補修工事
- 工事場所 酒匂水再生センター（小田原市西酒匂一丁目1番54号）
- 期 間 契約日から令和7年3月11日まで
- 工事概要

* 内 容

濃縮汚泥混合槽において、既設コンクリートが硫化水素による影響で著しく劣化しているため補修するものです。

* 対象施設

- 「汚泥処理棟」
- ・濃縮汚泥混合槽 No.1、No.2